

## Boletín informativo

El equipo de funcionarios de la Casa del Consumidor de la Alcaldía LOCAL DE KENNEDY, realizó nueve visitas de control metrológico, de los cuales dos fueron a Estaciones de Servicio (EDS) y siete a balanzas en los primeros quince días del mes de febrero de 2022.

Una vez efectuados los ensayos metrológicos de peso a veinte ocho balanzas, se verifica que dos balanzas no cumplen con los requisitos técnicos metrológicos de la SIP y las veinte seis cumplen los errores máximos permisibles de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 77506 de 2016 modificada por la Resolución 67759 de 2018. Y con respecto a las visitas a las EDS un surtidor no cumplió las normas de metrología de la SIC.

A continuación se presenta un esquema con el número total de estaciones de servicio e igualmente el número de establecimientos de comercio.



Figura 1. Total de establecimientos.

Se evidencia en el siguiente esquema el total de surtidoras que no cumplieron.



Figura 2. Total de surtidoras.

Se evidencia en el siguiente esquema el total de balanzas que no cumplieron.



Figura 3. Total de balanzas.



*Ilustración 1. Estación de servicio Av. 68.*



*Ilustración 2. Establecimiento de comercio Britalia.*



*Ilustración 3. Establecimiento de comercio.*



*Ilustración 4. Estación de servicio Carvajal.*